### 【田原小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	①町道井ノロ大門線 ②県道三木宍栗線 ③町道中島井ノロ線	①井ノロ区内交差点 ②エネオス松岡石油店西 ③中島西交差点	①登校時間帯の自動車の往来が多く、法定速度を超えて走行しているが、横断歩道がないため危険 ②横断歩道がなく、交通量が多いため危険 ③横断歩道が消えかけている	①歩行者の安全な溜まり場がないため横断歩道 の設置は困難 警察と協議の上、区画線の塗り直し・交差点 マークの設置等を検討 ②交通量が多すぎること、カーブ内であること、 歩行者の安全な溜まり場がないことなどにより、歩行者の安全が確保できないため横断歩 道の設置は困難 ③令和5年度に再塗装	福崎町 警察	① - ② - ③実施予定
2	①県道西田原姫路線 ②町道井ノロ大門線	①田尻交差点~ サンワブラザ福崎Ⅲ間 ②バス停「北野公民館 北」交差点	①路側帯の白線や横断歩道前のダイヤマーク等が消えかけている ②スピードを出して交差点を通過する自動者があるが、一時停止 線・横断 歩道がないため危険	①外側線、文字標示及びダイヤマークの再塗装 を実施 ②歩行者の安全な溜まり場がないため横断歩道 の設置は困難 警察と協議の上、交差点マークの再設置を検 討	①兵庫県 ②福崎町 警察	①実施済 ② -
3	②町道田原保育所線 ③町道409号線 ④町道旧中道線	①ローソン福崎南田原店 ~播但道高架間 ②田原幼児園北 ③南田原・播但道連絡道 鄧オックス付近 ④ディスカウント・ラッグコスモス 福崎店東交差点	①側溝蓋がないため危険 ②注意喚起看板が小さく確認しづらい ③道路が狭いが、落下防止柵がないため児童が側溝に転落にする恐れがある カーブミラーがないため、ボックス付近を通行する児童が見えづらい ④通学路注意看板がないため、通学路と認識できず危険	①町道八千種八反田線の一部に側溝蓋を設置 ②令和5年度に注意喚起看板を設置 ③側溝の落差が1.5m以下のため、設置は困難 力ブミラーを設置 ④注意喚起看板を設置	福崎町	①実施済 ②実施予定 ③実施済 ④実施済
4	①町道安徳寺線 ②町道旧中道線	①ユニクロ〜福崎郵便局 ②中国道高架下〜 ディスカウントドラッグコスモス 福崎店東	抜け道として利用する車両が多く、路側帯がないため危険	①路側帯カラー塗装を設置 ②中国道側道〜ラムー北東交差点間に 外側線及び路側帯カラー塗装を設置	福崎町	①実施済 ②実施済
5	町道中島井ノロ線	カメラのキタムラ前交差点	信号がない交差点であるため、迂回して通学をしている	要望箇所が交差点であることから、車両用信号機の設置となるが、同所は東西の道路が狭小であり、信号待ちのため車両が停止した際、車両の離合ができないため、信号機の設置はできない	警察	-

# 【八千種小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道中寺北条線	玉屋交差点	注意喚起看板が見づらい	令和5年度に注意喚起看板を設置	福崎町	実施予定
2		宮ノ池北東 八千種1201-1地先	スピードを出している車両があり危険	注意喚起看板の設置を予定	福崎町	実施済
3	町道443号線・552号線	農免道路途中の用水路	道幅が狭いが、用水路付近に防護柵がないため危険	防護柵の設置により道幅が極端に狭くなり、 車両の通行に支障をきたす恐れがあるため、 設置にあたっては、地元区との調整が必要	福崎町	_
4	町道大貫山田線	JA兵庫西福崎東店~ 八千種郵便局	道幅が狭いため、車両がすれ違う際、歩行者が危険	道路拡長、歩道の延伸及び側溝の蓋がけについて、令和5年度より事業着手	福崎町	_

## 【福崎小学校】

E 1100	7.1 1/2						
番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況	
1	町道西治長野線	神谷交差点	交通量が多いが、一部横断歩道がないため危険	信号機南西側に歩行者の安全な溜まり場がないため、横断歩道の設置は困難 中谷交差点北側の溜まり場にあるポストコーンの 修績を検討	警察 福崎町	_	
2		七種橋西側信号~ 出屋敷バス停	雨天時や雨上がりに道路の凹凸により大きな水たまりができる	令和5年度での舗装実施を検討	福崎町	_	
3	県道甘地福崎線	福崎町福田地内	道幅が狭く危険。	道路拡幅、歩道設置。	兵庫県	実施中	
4	町道福崎駅田原線	福崎町福田地内	道幅が狭く危険。	道路の新設。	福崎町	実施予定	
5	町道千東新町線	福崎町福崎新地内	交通量も多く歩道がないため危険。	道路拡幅、幅広路肩設置。	福崎町	実施予定	
6	県道三木宍粟線	西谷信号交差点前	車道と歩道の境目がわかりづらく、歩道に車両が進入する	ガードレールの設置を検討	兵庫県	実施予定	

## 【高岡小学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道田口福田線		交差点内の路側帯が狭く危険であるため、歩道の延長又は路側 帯の拡幅を要望	歩道の整備を検討	兵庫県	_
2	県道田口福田線	高岡小学校南150m付近	歩道のアスファルトが一部未舗装となっており危険	舗装を実施	兵庫県	実施済
3		県道田口福田線から 桜区に入る道路	用水路と道路との高低差が大きく危険	落差が1.5m以下であるため、ガードパイプ等の設置は困難	福崎町	_

## 【福崎東中学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道東大貫溝口線・ 町道中島長目線	ファミリーマート福崎南インター店 出入口	店の出入りをする車両や通り抜けをする車両が多く危険	通学路看板を設置	福崎町	実施済
2	町道中側4号線	桜下池ゴルフ練習場前 交差点	車両が減速をせずに交差点を通過しており危険	令和5年度に注意喚起看板の設置を予定	福崎町	実施予定
3	町道東大貫溝口線	南大貫バス停前交差点	登校時の交通量が多く危険	引き続き信号機設置の検討を続けていくが、南 北道路の交通量が少ないため、現在の交通環境 では早期の信号機設置は困難	警察	-

## 【福崎西中学校】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	町道駅新町線	福崎小学校北側道路	側溝蓋の設置について、進捗状況を知りたい	令和4年度に測量設計を行い、令和5年度~6年度に側溝蓋を設置する予定	福崎町	-
2	①県道田口福田線・町道駅福田線 町道駅福田線 ②県道田口福田線	①財産区会館前交差点 ②福崎駅前踏切内	①交差点内の横断歩道が視認しづらいため、北側横断歩道と停止線の位置の見直しを要望 ②踏切内に白線があるが、車道と歩道の区別がつきづらい	①交差点北東側に歩行者の安全な溜まり場がないため、横断歩道の移設は困難東西に通行する車両を確認しやすくなるよう、カーブミラーを増設 ②白線部分を黒く塗装。踏切内の幅員が狭いため、車道と歩道を区別する区画線等の施工は困難	①警察·福崎町 ②JR西日本	①実施済 ② -
3	町道駅南幹線	幸福堂前	塀があり視界が悪く危険	カーブミラー及び注意喚起看板を設置	福崎町	実施済
4	県道田口福田線	田口区~ 長野橋北詰交差点	街灯が少なく、帰宅時に暗いため危険	既に防犯灯を2本に1基設置している箇所または 田口区の村の中であるため、防犯灯設置基準を 満たしておらず町で設置することは困難	福崎町	-
5	町道325線	七種川·福田橋~ 福崎西中学校間	道路の状態が悪い	詳細な箇所を示していただければ、現地確認を 行い、補修の実施を検討	福崎町	-
6	町道福崎駅田原線	福崎町福田地内	道幅が狭く危険	道路の新設	福崎町	実施予定
7	町道千束新町線	福崎町福崎新地内	交通量も多く歩道がないため危険	道路拡張、幅広路肩設置	福崎町	実施予定

# 【その他要望】

番号	路線名	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況
1	県道三木宍粟線	福崎町西治地内 西谷信号交差点~姫路市境	交通量も多く路肩が狭小で自転車通行が危険。	道路拡幅、幅広路肩設置。	兵庫県	実施中

【対策検討メンバー】教育委員会、兵庫県中播磨県民センター姫路土木事務所福崎事業所、福崎町、福崎警察署、PTA