









経営比較分析表／団体全体（令和3年度決算）

兵庫県 福崎町
【事業概要】




業務名	業種名	現在配水能力(合計)(m ³ /日)	類似団体区分	施設数	1日平均配水量(m ³)
法適用	工業用水道事業	4,000	極小規模	1	1,650
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	給水先事業所数	契約水量(m ³ /日)	管理者の情報	
-	70.3	29	1,850	自治体職員	

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和3年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

過去5年間ににおいては、①経常収支比率は100%以上を維持し、平成30年度以降は類似団体平均を上回っており、②累積欠損はなく、③流動比率は類似団体平均より高い状態が続いています。これは、⑤料金回収率が高く、⑥給水原価を抑制することで収益性を維持し、⑦施設利用率を比較的高い水準を維持していることによるものと考えられます。⑤料金回収率は、平成28年度までは100%を下回る状況が続いていましたが、平成29年度の料金改定により改善し、類似団体平均より高い比率になっています。平成26年度からの大規模な老朽管更新のための企業債の発行により、④企業債残高対給水収益比率が上昇し、類似団体の平均を上回る状況が続いていますが、平成29年度以降は新たな企業債の発行をしていないため下降に転じています。今後も自己資金とのバランスを考慮し、適正な資金の管理に努める必要があります。

⑧契約率が46.25%と類似団体平均よりかなり低い割合になっています。しかしながら、現在取水施設2施設のうち1施設を休止しており、配水量も配水能力の1/2となっている現状を勘案すると、概ね良好な数値であると考えています。とはいえ、契約水量が徐々に減少しているため、現状の契約水量を維持するよう努める必要があります。

2. 老朽化の状況について

本町の工業用水道事業においては、平成26年度から28年度にかけて、下水道事業にあわせて送配水管の大部分の入替工事を行ったこと、また送水ポンプ等の設備の更新工事を行ったことにより、償却対象資産の老朽化の度合いを示す①有形固定資産減価償却率は類似団体平均よりも低い水準を維持しています。

また、上記の工事により②法定耐用年数を超えた管路はないため、③管路の更新は行っていません。今後は資産の状況を正確に把握し、適切な時期に、適切な更新を行うことにより、安定したサービスの供給に努めていきます。

全体総括

本町の工業用水道事業は、「1. 経営の健全性・効率性」では類似団体平均と比べ概ね良好な経営状況にあるといえます。また、「2. 老朽化の状況」では、施設の老朽化率は低く適切な更新工事が行われているといえます。

しかし、水需要がこれまでの増加傾向から横ばいもしくは減少に転じることも懸念される一方で、企業債の償還額が当面増加していく中、コスト削減などの適切な措置をとることで、次の管路や施設更新にかかる財源を確保し、安定した事業運営を継続するよう努める必要があります。